SHARP



年 ,月 日

光ファイバ送信器 Fiber-optic for digital audio interface GP1FA313TZ0F 仕様書 Specification

殿

¥/+-7%株式会社

電子部品事業本部オプトデバイス事業部第3技術部

ELECTRONIC COMPONENTS GROUP OPTO-ELECTRONIC DEVICE DIV. ENGINEERING DEPT., III

SHARP CORPORATION



REFERENCE

Product name:

光ファイバ送信器 Fiber-optic for digital audio interface

形名

品名

Model No. : GP1FA313TZ0F

〇本仕様書は弊社の著作権等に係る内容も含まれていますので、取り扱いには充分ご注意頂くと共に、本仕様書の内容を 弊社に無断で複製しないようにお願い申し上げます。 These specification sheets include materials protected under copyright of Sharp Corporation ("Sharp"). Please do not reproduce or cause anyone to reproduce them without Sharp's consent. 〇本製品のご使用に際しては本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項及び以下の注意点を遵守願います。 なお、本仕様書記載の絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱した本製品の使用、あるいは、以下の注意点を逸脱し た本製品の使用に関する損害に関して、弊社はその責を負いません。 When using this product, please observe the absolute maximum ratings and instructions for use outlined in these specification sheets, as well as the precautions mentioned below. Sharp assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets, and the precautions mentioned below. (注意点) (Precautions) ①本製品は原則として下記の用途に使用する目的で製造された製品です。 This product is designed for use in the following application areas; ・OA機器 OA equipment ·AV機器 Audio Visual equipment ・家電製品 Home appliances ·通信機器[端末] Telecommunication equipment (Terminal) ·計測機器 Measuring equipment ・工作機器 Tooling machines ・電算機 Computers ・遊技機 Amusement equipment 等 etc. なお、上記の用途であっても②または③に記載の機器に該当する場合は、それぞれ該当する注意点を遵守願います。 If the use of the product in the above application areas is for equipment listed in paragraphs ② or ③, Please be sure to observe the precautions given in those respective paragraphs. ②機能・精度等において高い信頼性・安全性が必要とされる下記の用途に本製品を使用される場合は、これらの機器の信 頼性および安全性維持のためにフェールセーフ設計や、冗長設計の措置を講じる等、システム・機器全体の安全設計に ご配慮頂いた上で本製品をご使用ください。 Appropriate measures, such as fail-safe design and redundant design considering the safety design of the overall system and equipment, should be taken to ensure reliability and safety when this product is used for equipment which demands high reliability and safety in function and precision, such as; ・運送機器(航空機、列車、自動車等)の制御と各種安全性にかかわるユニット Transportation control and safety equipment (aircraft, train, automobile etc.) ・交通信号機 Traffic signals ・ガス漏れ検知遮断機 Gas leakage sensor breakers ,防災防犯装置 Rescue and security equipment ·各種安全装置 Other safety equipment 等 etc. ③機能・精度等において極めて高い信頼性・安全性が必要とされる以下の用途にはご使用にならないで下さい。 Please do not use this product for equipment which require extremely high reliability and safety in function and precision, such as; ・宇宙機器 Space equipment ·通信機器[幹線] Telecommunication equipment(for trunk lines) ·原子力制御機器 Nuclear power control equipment ・医療機器(人命に拘わるもの) Medical equipment 等 etc. ④上記の①,②,③のいずれかに該当するか疑義のある場合は、弊社販売窓口までご確認願います。 Please contact and consult with a Sharp sales representative if there are any questions regarding interpretation of the above three paragraphs. 〇本製品につきご不明な点がありましたら事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。 Please contact and consult with a Sharp sales representative for any questions about this product.

GP1FA313TZ0F Specification

1. 適用範囲 Application

本仕様書は、ディジタル・オーディオ・インターフェイス用光ファイバデータリンク送信ユニット GP1FA313TZ0Fの外形及び特性について適用する。

GP1FA313TZOF 什

This specification applied to the outline and characteristics of the fiber-optic transmitter unit GP1FA313TZ0F for digital audio interface.

EFERENCE

2. 外形 Outline

別図 <u>CY11498i02</u> による。 Refer to the attached drawing No. CY11498i02.

3. 定格および特性 Ratings and characteristics 別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 4 to 7.

4. 信頼性 Reliability 別紙による。 Refer to the attached sheet, Page 8.

5. 出荷検査 Outgoing inspection 別紙による。

Refer to the attached sheet, Page 9.

- 6. 補足事項 Supplements
 - 1 包装仕様 Packing specification 別紙による。
 - Refer to the attached sheet, Page 11.
 - 6.2 標準受信器はシャープ GP1FA313RZ0F または同等の性能を有するもの、および、標準光ファイバケーブルはシャープ GP1C331 (APF、1m)、または、同等の性能を有するものを使用する。
 To evaluate the characteristics, the Sharp GP1FA313RZ0F or its equivalent receiver shall be used as the standard receiver and the Sharp GP1C331(APF, 1m) or its equivalent fiber optic cable shall be used as the standard fiber optic cable.
 - 6.3 本製品は、耐電磁波/耐重荷電粒子線に対する設計はされていません。

This product is not designed to protect against electromagnetic waves or heavily charged electric particles.

6.4 オゾン層破壊化学物質の有無

①本製品には下記化学物質を含有しておりません。

②本製品には製造工程において下記化学物質を使用しておりません。

This product shall not contain the following materials. Also, the following materials shall not be used in the production process for this product.

規制対象物質: CFCs・ ハロン ・ 四塩化炭素 ・ 1-1-1 トリクロロエタン(メチルクロロホルム)

Materials for ODS: CFC_s, Halon, Carbon tetrachloride, 1.1.1-Trichloroethane (Methylchloroform)

6.5 製品質量: 3g(参考値)

Product mass: Approx. 3g

6.6 原産国:日本

Country of origin : Japan

7. 使用上の注意事項 Notes

別紙による。

Refer to the attached sheet, Page 10,11.



3. 定格および特性 Ratings and Characteristics

3.1 絶対最大定格 Absolute maximum ratings

項目	記号	定格值	単 位	備考		
Parameter	Parameter Symbol		Unit	Remark		
電源電圧 Supply voltage	Vcc	-0.5 ~ 7.0	V			
入力電圧 Input voltage	Vin	-0.5 \sim Vcc+0.5	V			
動作温度 Operating temperature	l lopr l		C			
保存温度 Storage temperature		-30 ~ 80	°C			
はんだ温度		260	°C	6s 以下/回を2回まで。 6s or less/time up to 2 times		
Soldering temperature (※1)			ĉ	4s 以下/回を1回まで。各端子手半田(※2) 4s or less/time up to 1 time. Soldering by hand at each terminal. (※2)		

EFERENCE²

(※1)はんだ付け領域個所は、リード端子根元から1.6mm 以上離れた部分。

Solder at a position more than 1.6mm away from the base of the lead terminal.

リフロー不可。 Reflow is not available.

(※2)こて先を直接リード端子に当てないこと。

Do not contact top of soldering iron to lead terminal directly.

3.2 推奨動作条件 Recommended operating conditions

項 目 Parameter	記号 Symbol	MIN	TYP	MAX	単 位 Unit	備 考 Remark
動作電源電圧 Supply voltage	Vcc	2.7	3.0	3.6	V	
動作伝送速度 Operating transfer rate	Т			15.5	Mb/s	NRZ 信号、duty50% NRZ signal,duty 50%

3.3 電気的光学的特性 Electro-optical characteristics

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(Vcc=	3.0V、Ta=:	25℃)
No.	項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
110,	Parameter	Symbol	Conditions	MIN.	TYP.	MAX.	Unit
1	ピーク発光波長	λρ		630	660	690	nm
	Peak emission wavelength	хþ		030	000	090	11111
2	ファイバ結合光出力		測定方法 3.4.1 項参照				
	Output optical power	Pc	Measuring method Refer to 3.4.1	-21	-18	-15	dBm
	couple into fiber						
3	消費電流	Icc	測定方法 3.4.2 項参照		8	12	mA
	Supply current		Measuring method Refer to 3.4.2		0	14	
4	高レベル入力電圧	ViH		2.3			v
	High level input voltage	VIII		2.5			v
5	低レベル入力電圧	ViL		_	_	0.8	v
	Low level input voltage					0.6	V
6	L→H遅延時間	tpLH	測定方法 3.4.3 項参照			180	
	L→H delay time	tpL11	Measuring method Refer to 3.4.3			160	ns
7	H→L遅延時間	tpHL		_		180	20
	H→L delay time	граг				100	ns
8	パルス幅ひずみ	Δtw		-15		+15	20
	Pulse width distortion	Διw		-10		±10	ns
9	ジッター	∆tj		_	1	15	20
	Jitter	ΔIJ			1	10	ns

EFEREAS C5/2

3.4 測定方法 Measuring method

3.4.1 ファイバ結合光出力測定方法

Fiber coupling light output measuring method



- Vcc = 3.0V (State of operating)
- (2) 標準ファイバケーブルを束ねる場合は直径 D=10cm 以上のループ状にすること。
 (標準ファイバケーブルは別途定める。)
 To bundle up the standard fiber optic cable, make it into a loop with the diameter D=10cm or more.
 (The standard fiber optic cable will be specified elsewhere.)

3.4.2 入力電圧および消費電流測定方法 Input voltage and supply current measuring method

標準光ファイバケーブル Standard fiber optic cable



入力条件及び判定方法

Input conditions and judgment method

No.	入力条件	判定方法
	Input conditions	Judgment method
1	Vin=2.3V 以上	-21≦Pc≦-15dBm,lcc=12mA以下
	Vin=2.3V or more	-21≦Pc≦-15dBm,lcc=12mA or less
2	Vin=0.8V 以下	Pc≦-36dBm,lcc=12mA以下
	Vin=0.8V or less	Pc≦-36dBm,lcc=12mA or less

注記 Notes

(1) Vcc = 3.0 V (動作状態)

Vcc= 3.0V (State of operating)



3.4.3 パルス応答及びジッター測定方法 Measuring method of pulse response and Jitter



The wave form write time shall be 4s. But do not allow the wave form to be distorted by increasing the brightness too much.

(2) Vcc=3.0V(動作状態)

Vcc=3.0V(State of operating)

(3) オシロスコープ用プローブは 1M Ω以上、10pF 以下のプローブを使用すること。 The probe for the oscilloscope must be more than 1M Ω and less than 10pF.

E E RP E ASNZOC7 E

3.5 機械的特性 Mechanical characteristics

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
Parameter	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Unit	Condition
結合力、離脱力						GP1C331 使用時の初期値
Insertion force,		6		40	N	Initial value when
Withdrawal force						GP1C331 is used

4. 信頼性 Reliability

製品の信頼性については、下記内容を満足するものとする。 The reliability of products shall satisfy items listed below.

信頼水準(Confidence	leve]	:90%	
-------	------------	-------	------	--

REFERENCE⁸

		LTPD	:10 or 2)
No.	試験項目 Test ltems	試驗条件 Test Conditions	故障判定条件 Failure Judgment Criteria	供試数(n) Samples(n) 故障数(C) Defective(C)
1	高温高湿保存 High temp. and high humidity storage	Ta = 40°C、90%RH、500h	3.3項 No.2~9に 示す各特性値の 故障判定基準を	n = 22, C = 0
2	高温保存 High temp. storage	Ta = 80°C、 500h	下記に示す。 Failure judgment	n = 22, C = 0
3	低温保存 Low temp. storage	Ta = −30°C、 500h	criteria of each characteristics given in	n = 22, C = 0
4	温度サイクル Temperature cycling	Ta = -30℃(30min)~+80℃(30min) 20 サイクル 20 cycles test	3.3 No. 2 to 9 must be with the following range.	n = 22, C = 0
5	高温動作寿命 High temp operation life	Ta = 60℃、Vcc = 3V 通電、 500h applying	No. 3 ~ 7, 9 L×0.8以下	n = 22, C = 0
6	はんだ耐熱性(※1) Soldering heat	Tsol = 260℃,6s/2回 times Tsol = 380℃,4s/1回、各端子手半田 time Soldering by hand at each terminal	U×1.2以上 L×0.8 or less U×1.2 or more No. 2 L×1.2以下	n = 11, C = 0
7	端子引っ張り Terminal strength (Tension)	荷重 5N、 30 s/各端子 Weight each terminal	U×0.8 以上 L×1.2 or less U×0.8 or more	n = 11, C = 0
8	端子折り曲げ Terminal strength (Bending)	荷重 2.5N、0° → 90° → 0° Weight 折り曲げ2回 2 times/each terminal	No. 8 L×1.2以下 U×1.2以上	n = 11, C = 0
9	衝撃 Shock	加速度 1000m/s ² 、パルス幅 6ms Acceleration Pulse width X, Y, Z 各 3 回 X, Y, Z/3 times each	L×1.2 or less U×1.2 or more	n = 11, C = 0
10	振動 Vibration	周波数範囲 10~55 Hz/掃引 1min Frequency range Hz/sweep 全振幅 1.5mm、X,Y,Z 方向 各 2h Overall amplitude: 1.5mm, X, Y, Z/2h each	U: 規格上限値 Upper specification limit L: 規格下限値 Lower specification limit	n = 11, C = 0
11	繰り返し動作 Repeated operation	500 回 times (光ファイバケーブル GP1C331 を使用する) (fiber optic cable GP1C331 used)	結合力 ≧40N Insertion force 4N≧ 離脱力 Withdrawal force 40N≦ 離脱力 Withdrawal force	n = 11, C = 0
12	はんだ付け性 Solderability	前処理 Pretreatment Pct (105℃ 100%RH 8H) はんだ温度 Soldering temperature 245℃ (Sn-3Ag-0.5Cu) フラックス Flux: EC19S 浸漬深さ Dipping depth: 2mm 浸漬時間 Dipping time: 5s	浸漬領域の5%以上に はんだが付着しない。 (切断面は除く) 5% or more of the solder dipped areas is not covered with solder (The cutting part is excluded.)	n = 11, C = 0

(※1) こて先は直接リード端子に当てないこと。

Do not contact top of soldering iron to lead terminal directry.

4.1 測定条件 Measuring conditions

上記 1~6項については試験後、常温常湿中に 2h 放置後、特性を測定する。

In the test 1 to 6 above, to measure the characteristics, leave 2h at normal temperature and humidity after being tested.

REFERENCE

- 5. 出荷検查 Outgoing inspection
 - 5.1 検査ロット Inspection lot 納入ロット毎に検査するものとする。 Inspection shall be carried out per each delivery lot.
 - 5.2 検査項目 Inspection method

抜き取り方法は、ISO2859ナミ水準検査-II、1回抜き取り方式を採用する。 A single sampling plan, normal inspection level ll based on ISO2859 shall be adopted.

項目		検 査 内 容	AQL(%)
Parameter	er Inspection items		
	1	3.3項 No.2~9 での電気的光学的特性を満足すること。	
		Satisfies electro-optical characteristics in parameter 3.3 (No2 to 9).	
		リード端子の断線、ケース端子の破損、及び PWB 挿入に	
	0	支障となる異物の付着がないこと。	
重欠点	2	It should have no disconnection of lead terminal and case terminal. It should have	0.4
Major defect		no dust and solder that would hinder PCB insertion.	0.4
	3	コネクタかん合部に光ファイバーケーブル挿入時、	
		支障となる異物の付着がないこと。	
	ა	Free from foreign matter on the jack junction portion that would hinder plug	
		insertion.	
		ケース及びリード端子の変形(2項の外形寸法を満足すること。)	
	1	Deformation of case and lead terminal	
軽 欠 点		(Satisfying outline dimensions of parameter 2)	1.5
Minor defect		刻印(2項の刻印の判読が可能で所定の位置に行われていること。)	. 1.0
	2	Stamp (It should be possible to read stamp of parameter 2.	
		Stamp should be indicated at fixed position.)	



- 7. 注意事項 Notes
 - (1) 電源ラインの安定化 Steadiness of power supply line

バイパスコンデンサ(0.1 µ F)を GP1FA313TZ0F ユニットリード端子より 7mm 以内の位置に接続して下さい。 また近くに 4.7 µ F のコンデンサを電源ラインに接続して下さい。

Connect a by-pass capacitor (0.1 μ F) of one piece per one element close to the GP1FA313TZ0F within 7mm of the unit lead terminal. (And connect a 4.7 μ F capacitor of one piece per one element across the power supply line.)

(2) はんだ付け条件 Soldering condition

はんだ付け温度 260℃以下 6s 以内の条件で 2 回以内、また各端子手はんだの場合、こて先は直接リード端子にあてず にはんだ付け温度 380℃以下 4 秒以内の条件で 1 回以内に収めて下さい。(はんだ付け箇所は、リード端子根元から 1.6mm 以上離れた部分とする。)

フローはんだ付けを実施される場合は、御社フロー装置において十分工程条件確認後、実装、特性等、問題ないことを ご確認の上ご使用下さい。リフローはんだは行わないでください。

No more than two times of less than 6 seconds each at soldering temperatures not exceeding 260°C. In case of soldering by hand, do not contact top of soldering iron to lead terminal directry. The condition is within 4sec. at 390°C or less of soldering temperature and one time only.(Solder at a position more than 1.6mm away from the base of the lead terminal.) In case of using flow soldering, please make sure of the conditions of process at the flow equipment. Please don't do soldering by reflow.

 (3) コネクタ嵌合部へのゴミ、ホコリ等の侵入について About getting dirt and dust in the connector coupling portion コネクタ嵌合部にゴミ、ホコリ等が侵入した場合、ブロアー等を使用してゴミ、ホコリを取り除いて下さい。また、コネクタ嵌合 部に硬い棒状の物を挿入しないで下さい。内部デバイスが傷つき特性が劣化する場合があります。 Dirt and dust in the connector coupling portion. if any, must be blown off by a blower. Do not insert any rigid rod-like object into the connector junction. The device inside might get damaged resulting deteriorated characteristics.

(4) 洗浄について Cleaning

洗浄を実施する場合は、浸漬を伴う洗浄は行わないで下さい。コネクタ嵌合部に溶剤が入り込み特性が劣化する場合が あります。なお、やむを得ずフラックスを除去する場合、ハケ洗浄等により下記に示す溶剤のみ使用しフラックス除去を実施して下さい。

溶剤:イソプロピルアルコール、メチルアルコール

Do not immerse when cleaning. The solvent would get into the connector coupling portion resulting deteriorated characteristics. Should it be necessary to remove the flux, use one of the following solvents only to be applied with a brush. Solvent: lsopropyl alcohol, Methyl alcohol

(5) 組み立て工程における接地 Ground during assembling

IC の静電破壊を避けるため組み立て工程における人体、はんだごての接地を行ってください。また、組み立て工程前は 出来る限り端子に触れないで下さい。

The human body and the soldering rod must be grounded against the static breakdown of the IC during assembling. Avoid as much as possible touching the IC terminals before assembling.

(6) 製品の固定 Assembly of the device

本送信器は必ずネジ止めにて固定して下さい。ネジ止め実施されない場合、コネクタ脱着時に内部デバイス、および、リード部にストレスが加わり特性が劣化する場合があります。ネジ締め付けには、M3.0 タッピングネジを使用し、締め付け強度は 0.25~0.4N・m で締め付けて下さい。ただし、ネジ締め付けを行う際、事前に取り付け物との取り付け強度を確認の上実施して下さい。また、ドライバー等でネジ締め付ける際、ドライバー等で押す力が強すぎると、ホルダーおよび内部デバイス に無理なストレスが加わり性能を損なう場合があります。作業上注意下さい。

(参考:ドライバー等で押す力が 39N以下であれば問題ありません。)

When assembling the device, please fix it with M3.0 screw. In case that this device is not fixed fully, there is the possibility that characteristics deteriorates by stress to be given to internal device and lead wire portion when connector detaching.

The tightening torque of M3.0 screw for fixing this device shall be 0.25 to 0.40N·m.

However, in case of fixing with screw, please confirm the limit of fixing strength to the fixed object before fixing actually. In case of fixing the device with screw by screwdriver etc., if excessive force by screwdriver etc. is applied to the holder or internal devices, the performance might fall down, please be careful at work.

(ref: the force applied by driver etc. shall be 39N or less for safety.)



(7) 入力信号 Input signal

本送信器への入力信号は、EIAJ 規格 CP-1201 に準拠したものとして下さい。EIAJ 規格 CP-1201 に準拠していない信号を 入力した場合、受信側ユニットに正常に信号を伝送できない場合があります。

This transmitter is designed intentionally based upon the signal transmission which is defined by the digital audio interface standard; CP1201.When signal out of ElAJ standard CP-1201 is inputted to this transmitter, there are cases that this transmitter can not transmit normally signal to receiving unit.

(8) 基板への固定足形状 Fixing pin

基板への固定足形状が本送信器と異なる弊社製品がありますので、本送信機をご使用の際には、取り付け穴参考図を十分にご確認の上ご使用下さい。

We have SHARP's products which the shape of fixing pin to PCB is different from this transmitter. So, please understand that example of mounting drawing for this transmitter.

(9) コネクタ嵌合部の変形について Damage to connector coupling portion 本送信器のコネクタ嵌合部に、コネクタ嵌合部が変形するような無理な力を加えないで下さい。シャッター部が正常に開閉 しなくなる恐れがあります。

Please take care for force provided to connector coupling portion of this transmitter, such as deformation of connector coupling portion.

Because there are cases that shutter window can't open and shut in normally.

(10)コネクタ嵌合部へのフラックス浸入について About getting the solvent into connector coupling portion 本送信器のコネクタ嵌合部に、フラックスを浸入させないで下さい。特性の劣化やシャッターが正常に開閉しなくなる恐れ があります。

Please do not get the solvent into connector coupling portion of this transmitter.

Because there are cases that the characteristics deteriorated and the shutter window can't open and shut in normally.



REFERENCE

- 製品 50 個 (GP1FA313TZ0F:50 個)をスリーブに収納し両端をストッパーでとめる。(Fig. 1)
 Products of appointed quantity shall be packaged in a sleeve and both of sleeve edge shall be fixed by stopper.
 (GP1FA313TZ0F: 50 pcs.)
- (2) 上記(1)のもの 20 組を外装ケースに収納する。(Fig. 2)
 20 sleeves shall be packaged in a packing case.
- (3) 外装ケースをクラフトテープで封じ機種名、数量、検査日付を記入する。(Fig. 3)
 (1包装あたり GP1FA313TZ0F: 1000 個入り)
 Fix the packing case by kraft tape, and fill in the blanks of Model No., Quantity and Inspection date.
 (Quantity per a packing case: 1000pcs.)

正規包装状態での質量: 5.4 kg(参考値)

Formal packaged mass: Approximately 5.4kg